

Info

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een bouw materiaal, dat in het verleden veel is toegepast in gebouwen en woningen. Het was sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Sinds juli 1993 is vanwege gezondheidsrisico's het gebruik van asbest verboden.

Hoe kunnen asbestvezels vrijkomen?

Als hechtgebonden asbest, zoals platen, op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Denk bijvoorbeeld aan schuren, boren, zagen en breken. Dan kunnen vezels in de lucht komen, daar blijven zweven en vervolgens worden ingeademd. Om dat te voorkomen zijn door de overheid strenge regels opgesteld.

Voor het verwijderen van asbest werkt Intermaris alleen samen met gecertificeerde bedrijven in asbestverwijdering.

Over asbest doen veel verhalen de ronde. Maar wat is asbest eigenlijk en waar kan het zitten? En minstens even belangrijk: wat moet u doen als u vermoedt asbest in huis te hebben? In deze flyer leest u handige informatie en de meest gestelde vragen én antwoorden op een rij.

Waar zit asbest?

Woningen die voor 1994 zijn gebouwd kunnen asbesthoudende materialen bevatten, bijvoorbeeld in daken, plafonds, vensterbanken, vloerluiken en rioleeringen. Verder is het gebruikt als brandwerend materiaal in meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen, cv-ketels en gevelkachels. Ook is het te vinden in sommige soorten vinyltegels en vinylzeil, geproduceerd voor 1984.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?

Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden:

- Hechtgebonden: de asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal en komen nauwelijks vrij als het materiaal in goede staat is en niet wordt gesloopt of bewerkt.
- Niet-hechtgebonden: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks aan het materiaal gebonden en kunnen gemakkelijk vrijkomen. Deze vorm van asbest is sinds 1983 nauwelijks meer gebruikt.

Is asbest gevaarlijk?

Nee, in de meeste situaties gelukkig niet. De schadelijke vezeltjes komen pas vrij zodra het materiaal wordt aangetast. Bijvoorbeeld door het te zagen, breken, boren of schuren.

Lees verder op de achterzijde

heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met ons Klantcontactcentrum 088 25 20 100 info@intermaris.nl www.intermaris.nl

WAT KAN IK ZELF DOEN?

ZELF ASBESTHOUDEND MATERIAAL VERWIJDEREN IS GEVAARLIJK EN VERBODEN. WILT U IETS VERANDEREN IN UW WONING EN VERMOEDT U DAT U BIJ UW KLUS ASBEST BENT TEGENGEKOMEN? OF DENKT U BESCHADIGD OF NIET-HECHTGEBONDEN ASBEST IN HUIS TE HEBBEN? BEGIN DAN VOORAL NIET UW KLUS, MAAR NEEM CONTACT OP MET INTERMARIS.

Volgens overheidsregels moet u asbesthoudend materiaal dat u jaren geleden zelf heeft aangebracht ook weer zelf (laten) verwijderen. Bijvoorbeeld asbesthoudende vloerbedekking of hittewerende wandbekleding achter gevelkachels. Maar wij vinden het belangrijk dat het asbest veilig wordt verwijderd. Daarom nemen wij die verantwoordelijkheid van u over. Intermaris vindt dat deze regel teveel risico oplevert voor uw gezondheid. Wij nemen deze taak van u over als u gaat verhuizen.

Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. De kans op ziekte is zeer klein als men maar korte tijd in aanraking is geweest met asbest.

Wat doet Intermaris?

Intermaris inventariseert op welke plaatsen asbest voorkomt in haar huurwoningen. Deze inventarisatie doen wij steekproefgewijs als er een woning vrij komt of tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het is goed mogelijk dat uw huurwoning niet geïnventariseerd is maar bijvoorbeeld eenzelfde type woning in uw straat. Asbest dat risico oplevert, verwijderen wij direct. Is er sprake is van niet-hechtgebonden asbest met een hoog risico, dan laten wij dit altijd verwijderen. Hechtgebonden asbest levert veelal geen gevaar op zolang het niet bewerkt wordt. Deze vorm van asbest laat Intermaris door gespecialiseerde bedrijven weghalen. Dit gebeurt zoveel mogelijk bij planmatig onderhoud of verbetering van de woning. Hechtgebonden asbest dat zich op plekken bevindt waar nooit iets mee gebeurt en/of dat niet bereikbaar is, verwijderen we niet.

Meer informatie?

Meer informatie over asbest, actueel nieuws en gezondheidsrisico's vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Vestiging
Hoorn (hoofdkantoor)

Maelsonstraat 12
1624 NP Hoorn

Vestiging
Purmerend

Kometenstraat 6
1443 BA Purmerend

Postadres
vestigingen

Postbus 554
1620 AN Hoorn

Contact
088 25 20 100

info@intermaris.nl
www.intermaris.nl

